

**CERTIFICAAT BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK ('HOUDER')**

volgnummer attest: K209513

**Firma**  
naam: All-in Tank Service NV  
straat en nummer: Sluis 2 Bus 4  
postcode en gemeente: 9810 Eke  
tel.: gsm: 09/241 41 72  
fax.:  
email: info@allintankservice.be  
ondernemingsnummer: BE 0881.597.861

**Technicus**  
voornaam en naam: *Wim Meertens*

erkeningsnr.: *SV 05203*  
datum controle: *20/12/2022*

arbeidsduur: van *13* u *30* tot *14* u *15*

**Klant:**  eigenaar  gebruiker  syndicus  
 particulier  onderneming

**Adres opslagtank indien verschillend van klant**  N.v.t.

naam: Mevr. Gelders Linda  
straat en nummer: Butschovestraat 27  
postcode en gemeente: 3384 Attenrode  
tel.: gsm:  
email:

naam contactpersoon:  
straat en nummer:  
postcode en gemeente:  
tel.: gsm:  
email:

**Inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar**

firmanaam: All-in Tank Service NV  
straat en nummer: Acaciastraat 11  
postcode en gemeente: 2440 Geel  
tel.: gsm: 014/86 25 00  
fax.:  
email: info@allintankservice.be  
ondernemingsnummer: BE 0881.597.861

**Vervoerder van afvalstoffen**

firmanaam: All-in Tank Service NV  
ondernemingsnummer: BE 0881.597.861  
voornaam en naam chauffeur: *Herbrens Wim*  
handtekening: 

**KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK**

particulier  niet-ingedeeld, inhoud: *3000* L  ingedeeld, inhoud: .....L  
 klasse 3 (vanaf 5000kg)  klasse 2

onderneming  ingedeeld, inhoud: ..... L  
 klasse 3 (vanaf 100kg)  klasse 2  klasse 1

ondergronds  bovengronds  
 groeve  niet toegankelijk  
 toegankelijk  
 inkuiping  
 andere: .....

cilindrisch  rond  
 parallellepipedum  
 ovaal  
 andere: .....  
 staal (enkelwandig)  
 staal (dubbelwandig)  
 roestvast staal  
 gewapend thermohardende kunststoffen  
 andere kunststoffen  
 prefabconstructie

datum van plaatsing: ...../...../..... *voor 1-8-1995*

tanknummer: .....

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: B408s

**KENPLAAT\* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)**

aanwezig  niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van .....

merk:  
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

fabricagenummer:  
 nr. prototypekeuring:  n.v.t.

norm:

inhoud:  diameter: ..... en lengte: .....

\*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaem)

**BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK**

vorig certificaat/attest  aanwezig, datum: ..... / ..... / .....  niet aanwezig

**Visuele controle**

opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...)  ok  niet ok  n.v.t.  
 algemene staat tank  ok  niet ok  
 zichtbare verontreiniging rond tank  ja  nee  
 organoleptische verontreiniging  ja  nee

Opmerkingen: .....  
.....  
.....

**Lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)**

Ontluchting opmerkingen: .....  
 verwijderen restlading opmerkingen: .....

reiniging van de:

- tankopeningen, -deksels
- tankbinnenwanden
- tankbuitenwanden

omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen): ..  
*Met water en zeep, 200 BAR aan omgevingstemperatuur gedurende 30 minuten.*

**gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam):**

.....Dish Glimmer.....

controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen: .....  
 verwijderen reinigingswater opmerkingen: .....

**Aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen**

.....  
.....

**Opvullen opslagtank met inert materiaal**

zand  schuim  
 andere: .....

merknaam: *Bioschuim*  
 hoeveelheid: V: *3* m<sup>3</sup> en/of  
 m: ..... kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat):

*Tank te dicht bij woning*

**Opmerkingen**

.....  
.....

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

Handtekening erkend technicus

voor kennisname

handtekening klant